

2026年9月4日

報道機関各位

阪急電鉄株式会社

京都本線で踏切の遮断桿が上昇した状態で回送車両が通過した事象について

2026年9月3日（木）4時04分頃、京都本線 長岡天神～西向日駅間の長岡踏切道において、踏切の遮断桿が上昇した状態で、回送車両が通過したことが判明しました。

近隣にお住まいの皆様をはじめ、関係する皆様にはご心配とご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

1. 発生日時

2026年9月3日（木）4時04分頃

2. 発生場所

京都本線 長岡天神～西向日駅間 長岡踏切道（長岡京市天神1丁目30番）

3. 概 況

夜間の軌道内における作業の一環として、当該回送車両の運転士が長岡天神駅3号線（大阪梅田方面ゆきホーム）から1号線（京都河原町方面ゆきホーム）への移動作業を行う際、9月2日（水）の営業終了後から夜間作業のため動作を止めていた長岡踏切道への京都河原町方面への進入時に、同踏切が動作していない状態で通過した。

なお、ご通行の方および自動車などには接触しておらず、乗務員にも怪我などはありません（始発列車前の時間帯のためお客様は乗車されていません）。

4. 原 因

夜間作業のため一時的に停止していた長岡踏切道の動作停止解除ができていなかったため

報道機関からのお問い合わせ先

阪急電鉄 広報部（報道担当） TEL. 06-6373-5092

以 上